

No. EXPEDIENTE

INST. NAC. DE CANCER-DAF-CM-2021-0052

Fecha de emisión: 1/6/2021

Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares'

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: Inst. Nac. de Cancer-2021-00464

Descripción: REPARACION MOTORES DE MANEJADORA

Modalidad de compras: Compras Menores



Datos del Proveedor

Razón social: Electro Servicios Quisqueya, SRL ✓

RNC: 130595623

Nombre comercial: Electro Servicios Quisqueya, SRL

Domicilio comercial: Presidente Francisco Caamaño Deño, 11706 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-596-6666

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 219,365.03

Moneda: DOP

Detalle


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Lisette M. Rodríguez
Directora Administrativa

Nombre y Apellido

Firma


Dr. José Ramírez Feliz - Director General

Nombre y Apellido


Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2021-0052
GERENTE DE COMPRAS

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	73152101	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADO RA 3HP Ubicación: Sala de enfermeras 3er piso	2.00 ✓	UD	18,807.72	37,615.44		6,770.78	0.00	44,386.22
2	73152101	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADO RA 4HP Ubicación: Pasillo central de hospitalización.	2.00 ✓	UD	24,559.73	49,119.45		8,841.50	0.00	57,960.95
3	73152101	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADO RA 0.5HP Ubicación: Habitación de hospitalización	2.00 ✓	UD	9,118.37	18,236.74		3,282.61	0.00	21,519.35
4	73152101	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADO RA 1.0HP Ubicación: Cuarto tecnico de data	2.00 ✓	UD	13,931.13	27,862.26		5,015.21	0.00	32,877.47

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lisette M. Rodríguez
Directora Administrativa

Nombre y Apellido

Firma

Dr. José Ramírez Feliz - Director General

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	7315210 1	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADO RA 1.5HP Ubicación: Entrada de UCI, Facturación 1er y patología	4.00	UD	13,267.1 7	53,068.68		9,552.36	0.00	62,621.04

	Subtotal RD\$	185,902.57
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	33,462.46
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	219,365.03

Observaciones: DOP-0033-2021-MANTENIMIENTO**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO:**

2 SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 3HP

Ubicación: Sala de enfermeras 3er piso

2 SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 4HP

Ubicación: Pasillo central de hospitalización.

2 SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 0.5HP

Ubicación: Habitación de hospitalización

2 SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 1.0HP

Ubicación: Cuarto técnico de data

4 SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 1.5HP

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lisette M. Rodriguez
Directora Administrativa

Nombre y Apellido

Firma

Dr. José Ramírez Feliz - Director General
Nombre y Apellido

HACIENDA

Ubicación: Entrada de UCI, Facturación 1er y patología

INCLUYENDO:

Reemplazo de piezas según necesidad

Calibración y ajustes de lugar

Revisión general.

Mano de obra técnica.

Traslado a taller.

OFERTA PROVEEDOR:

Servicio de reparación y bobinado ofertado a doce (12) motores eléctricos de 0.5/1.0, 1.5, 3 y 4 HP.

Alcance de trabajo:

Reparación y bobinado de dos (2) motores 0.5 HP

RD\$18,236.74

Reparación y bobinado de dos (2) motores 1.0 HP

RD\$27,862.26

Reparación y bobinado de cuatro (4) motores 1.5 HP

RD\$53,068.68

Reparación y bobinado de dos (2) motores 3HP

RD\$37,615.44

Reparación y bobinado de dos (2) motores 4HP

RD\$49,119.45



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lisette M. Rodríguez
Directora Administrativa

Nombre y Apellido

Firma

Dr. José Ramírez Feliz - Director General

Nombre y Apellido

ROCIO RODRÍGUEZ

Inst. Nac. de Cáncer DAF-CM-2021-0052

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 4HP Ubicación: Pasillo central de hospitalización.	instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	7/6/2021 8:00:00 a.m.
2	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 4HP Ubicación: Pasillo central de hospitalización.	instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	7/6/2021 8:01:00 a.m.
3	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 0.5HP Ubicación: Habitación de hospitalización	instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	7/6/2021 8:02:00 a.m.
4	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 1.0HP Ubicación: Cuarto tecnico de data	instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	7/6/2021 8:03:00 a.m.
5	SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE MANEJADORA 1.5HP Ubicación: Entrada de UCI, Facturacion 1er y patologia	instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	7/6/2021 8:05:00 a.m.

*De parte
Pasillo
servicio
Falta el
3HP.*

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Lisette M. Rodriguez
Directora Administrativa

Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Dr. José Ramírez Pérez - Director General

Nombre y Apellido