

SNCC.D.001



INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Expediente
INCART-CCC-CP-2021-0007
No. Expediente
0007

No. Solicitud INCART-CCC-CP-2021-0007

21 de Abril del 2021

Objeto de la Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO MINICHILLERS Y SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO

Rubro 0014 - Equipo Médico y Laboratorio

Planificada: No

DETALLE

REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	73152102	2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINICHILLER DE LOS ACELERADORES LINEALES 1 Servicio debe incluir: • Limpieza química y mecánica de los condensadores y los intercambiadores. • Completar carga de refrigerante hidroclore-fluorocarbono existente. • Suministro e instalación de filtros en líneas de aceites. • Chequeo y ajustes del sistema completo de medición hidrónica. • Chequeo de fluidos de las transferencias térmicas. • Calibración de PLC en los parámetros de los indicadores y actualización del software existente. • Chequeo de acidez en el sistema de lubricación. • Calibración y de ser necesario, sustitución de sensores de comparación hidrodinámica. • Cambio de pantalla/visores según necesidad. • Contratación de servicio trimestral por un año a cada equipo enlistado. • Mano de obra técnica especializada	UNIDAD	4	RD\$ 25,000.00	RD\$ 100,000.00
2	73152102	2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINICHILLER DE LOS ACELERADORES LINEALES 2 Servicio debe incluir: • Limpieza química y mecánica de los condensadores y los intercambiadores. • Completar carga de refrigerante hidroclore-fluorocarbono existente. • Suministro e instalación de filtros en líneas de aceites. • Chequeo y ajustes del sistema completo de medición hidrónica. • Chequeo de fluidos de las transferencias térmicas. • Calibración de PLC en los parámetros de los indicadores y actualización del software existente. • Chequeo de acidez en el sistema de lubricación. • Calibración y de ser necesario, sustitución de sensores de comparación hidrodinámica. • Cambio de pantalla/visores según necesidad. • Contratación de servicio trimestral por un año a cada equipo enlistado. • Mano de obra técnica especializada	UNIDAD	4	RD\$ 290,000.00	RD\$ 1,160,000.00

3	73152102	2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINICHILLER DE LOS ACELERADORES LINEALES 3 Servicio debe incluir: • Limpieza química y mecánica de los condensadores y los intercambiadores. • Completar carga de refrigerante hidroclore-fluorocarbono existente. • Suministro e instalación de filtros en líneas de aceites. • Chequeo y ajustes del sistema completo de medición hidráulica. • Chequeo de fluidos de las transferencias térmicas. • Calibración de PLC en los parámetros de los indicadores y actualización del software existente. • Chequeo de acidez en el sistema de lubricación. • Calibración y de ser necesario, sustitución de sensores de comparación hidrodinámica. • Cambio de pantalla/visores según necesidad. • Contratación de servicio trimestral por un año a cada equipo enlistado. • Mano de obra técnica especializada	UNIDAD	4	RD\$ 290,000.00	RD\$ 1,160,000.00
4	73152102	2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINICHILLER DEL MRI Servicio debe incluir: • Limpieza química y mecánica de los condensadores y los intercambiadores. • Completar carga de refrigerante hidroclore-fluorocarbono existente. • Suministro e instalación de filtros en líneas de aceites. • Chequeo y ajustes del sistema completo de medición hidráulica. • Chequeo de fluidos de las transferencias térmicas. • Calibración de PLC en los parámetros de los indicadores y actualización del software existente. • Chequeo de acidez en el sistema de lubricación. • Calibración y de ser necesario, sustitución de sensores de comparación hidrodinámica. • Cambio de pantalla/visores según necesidad. • Contratación de servicio trimestral por un año a cada equipo enlistado. • Mano de obra técnica especializada	UNIDAD	3	RD\$ 20,000.00	RD\$ 60,000.00
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MARCA BEACONMEDES, MODELO 4107005494 - CIRUGÍA Servicio debe incluir: • Servicio por un (1) año/ uno (1) por semestre • Mano de obra técnica especializada.	UNIDAD	2	RD\$ 310,000.00	RD\$ 620,000.00
6	73152102	2.2.7.2.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA BOMBA DE VACÍO MARCA BEACONMEDES, MODELO 4107102630 - CIRUGÍA Servicio debe incluir: • Servicio por un (1) año/ uno (1) por semestre • Mano de obra técnica especializada.	UNIDAD	2	RD\$ 395,000.00	RD\$ 790,000.00
7	73152102	2.2.7.2.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, MARCA POWEREX DEL CENTRO CICLOTRON-RADIOFARMACIA" Servicio debe incluir: • Mantenimiento preventivo de equipo de dos (2) compresores de aire WhisperAir, modelo SF030842HP y sistemas auxiliares • Servicio por un (1) año/ uno (1) por semestre • Mano de obra técnica especializada	UNIDAD	2	RD\$ 400,000.00	RD\$ 800,000.00
TOTAL							RD\$ 4,690,000.00

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

1	73152102	2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINICHILLER DE LOS ACELERADORES LINEALES1	ESTE SERVICIO DEBE DE SER REALIZADO DE INMEDIATO
---	----------	------------	--	--

2	73152102	2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINICHILLER DE LOS ACELERADORES LINEALES 2	ESTE SERVICIO DEBE DE SER REALIZADO DE INMEDIATO
3	73152102	2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINICHILLER DE LOS ACELERADORES LINEALES 3	ESTE SERVICIO DEBE DE SER REALIZADO DE INMEDIATO
4	73152102	2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINICHILLER DEL MRI	ESTE SERVICIO DEBE DE SER REALIZADO DE INMEDIATO
5	73152102	2.2.7.2.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MARCA BEACONMEDES, MODELO 4107005494 - CIRUGÍA	ESTE SERVICIO DEBE DE SER REALIZADO DE INMEDIATO
6	73152102	2.2.7.2.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA BOMBA DE VACÍO MARCA BEACONMEDES, MODELO 4107102630 - CIRUGÍA	ESTE SERVICIO DEBE DE SER REALIZADO DE INMEDIATO
7	73152102	2.2.7.2.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, MARCA POWEREX DEL CENTRO CICLOTRON-RADIOFARMACIA	ESTE SERVICIO DEBE DE SER REALIZADO DE INMEDIATO



Lic. Rocío Rodríguez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución de Copias:
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

/UR.09.2

