

No. EXPEDIENTE

INST. NAC. DE CANCER-DAF-CM-2021-0225

Fecha de emisión: 20/10/2021

Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares'
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Inst. Nac. de Cancer-2021-01117**

Descripción: **SOLICITUD DE PIEZAS INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE LAVADORA DE BARRERA SANITARIA, LAVADORA 6017 Y MESAS DE REPASO.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Handwritten signature and date: 20/11/2021

Datos del Proveedor

Razón social: **Girbau Dominicana, SRL**

RNC: **130749248**

Nombre comercial: **Girbau Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Boulevard 1ro de Noviembre, Esq. Calle Amapola, Belanova Bulding, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-959-0615**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **447,240.37**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Handwritten signature of Lisette M. Rodriguez
Firma

Lisette M. Rodriguez
Nombre y Apellido

Handwritten signature of Dr. José Ramírez Feliz
Firma

Dr. José Ramírez Feliz - Director General

Nombre y Apellido

Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2021-0225

Handwritten signature: D/o. Luz Rodríguez

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7315210 2	SOLICITUD DE PIEZAS E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE LAVADORA DE BARRERA SANITARIA, LAVADORA 6017 Y MESAS DE REPASO.	1.00	UD	379,017.26	379,017.26		68,223.11	0.00	447,240.37

Subtotal RDS	379,017.26
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	68,223.11
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	447,240.37

Observaciones: Cotización de fecha: 11/10/2021

Este servicio incluye:

1. Revestimiento completo
2. Plancha a vapor
3. Cuerpo Valvula vapor 1/2"
4. Amortiguador suspa RD10 120N

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Lisette M. Rodríguez
Directora Administrativa
Nombre y Apellido

Firma

Dr. José Ramírez Feliz - Director General

Nombre y Apellido

5. Conjunto pantalla LCD IC
6. Brake-complete A1474
7. Valvula de vapor neumatica G1" ✓
8. Tapón DM8 ✓
9. Racord R1/8" DM6 ✓
10. Valvula Control p/neumatica DM8 ✓
11. Verificación / Instalación. ✓

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SOLICITUD DE PIEZAS E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE LAVADORA DE BARRERA SANITARIA, LAVADORA 6017 Y MESAS DE REPASO.	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO	1.00	1/11/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lisette M. Rodríguez
Directora Administrativa

Nombre y Apellido

Firma
Dr. José Ramírez Feliz - Director General

Nombre y Apellido

Dr. Lis Rodríguez